

HAKEMUS

Pysyttämisluvan hakeminen

20.12.2021

Sisällysluettelo

1. Hakija.....	3
1.1. Hakijan perustiedot	3
1.2. Hakijan yhteystiedot	3
1.3. Laskutustiedot.....	3
2. Tiivistelmä.....	4
2.1. Hakijan laatima kuvaus.....	4
3. Taustatiedot.....	4
3.1. Toiminnan sijainti.....	4
3.2. Hakemukseen liittyvät toimialat ja hakuperusteet.....	4
4. BAT	5
4.1. Yleiskuvaus.....	5
5. Muut tiedot.....	5
5.1. Muita asiaan liittyviä tietoja	5
6. Liitteet	6
7. Asioija.....	6

HAKEMUS

1. Hakija

1.1. Hakijan perustiedot

Etunimet

Kalle Petteri

Sukunimi

Jokinen

Kotikunta

Pori

1.2. Hakijan yhteystiedot

Sähköpostiosoite

[REDACTED]

Puhelinnumero

[REDACTED]

Osoite

[REDACTED]

1.3. Laskutustiedot

Laskutusosoite Verkkolaskuosoite

Laskutusosoite

[REDACTED]

Verkkolaskuosoite

Verkkolaskuosoite/OVT-tunnus:

Välittäjä-tunnus:

Laskun viitetiedot

Pysyttäminen

2. Tiivistelmä

2.1. Hakijan laatima kuvaus

Lähettäjä: Timonen Maria (ELY) <maria.timonen@ely-keskus.fi>

Lähetetty: perjantai 18. kesäkuuta 2021 9.23

Vastaanottaja: Kalle Jokinen

Kopio: Lehto Kaisa (ELY) <kaisa.lehto@ely-keskus.fi>; Jukka Ojanen <jukka.ojanen@pori.fi>

Aihe: VS: Ruoppauksenne kiinteistöllä 609-432-9-21

Hei,

Kävimme tätä kokonaisuutta vielä Lehdon Kaisan kanssa läpi ja kyllä tämä rannan muokkaus on kokonaisuudessaan niin suuri, että se vaatii pysyttämistä Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. Tässä ei ole kyse ihan tavallisesta mökkirannan ruoppauksesta, jotka normaalisti käsitellään ilmoituksella. Eli kehotus hakea vesilainmukaista lupaa/pysyttämistä on edelleen voimassa. Hakemus tulee olla jätettynä aluehallintovirastoon **vuoden 2021 loppuun mennessä**.

Maria Timonen

3. Taustatiedot

3.1. Toiminnan sijainti

Sijaintikunta

Pori

Toiminnan tai hankkeen sijaintikiinteistöt

Kiinteistön nimi	Kiinteistötunnus
Koivu	609-432-9-21

Osoite

Lähiosoite: Pohjoinen satamatie 310, Lynaskeri

Postinumero: 28900

Postitoimipaikka: PORI

3.2. Hakemukseen liittyvät toimialat ja hakuperusteet

Toimialat

Vesialueen ruoppaus

Hakuperusteet

Voimassa olevan luvan muuttaminen

4. BAT

4.1. Yleiskuvaus

Olen hakenut kaksi ruoppaus ja niitolupaa omalle mökkitontille, jotka myönnetty 15.10.2018 ja 21.1.2020, heinikon ja juurakon poistoon.

Vesijätöt on lunastettu 14.11.2003 (arkistoviite [REDACTED]) ja olen ennen lupien hakemista varmistanut puhelinsoitolla MML:lta ettei uutta vesijätöä tämän jälkeen ole syntynyt. Olen myös tiedustellut ELY:ta haenko kolmatta lupaa, johon vastaus oli ettei tarvitse. Läjitys on tapahtunut ko. kiinteistölle pääsääntöisesti kahteen paikkaan (maa-alueelle), joista toinen osaksi meluvallia pikatiensuunnassa. Työ on valmis (lukuunottamatta pientä rantaviivan pätkää kivetyksen osalta) ja olen sen tehnyt mielestäni sovitusti. Vanhaa rantaviivaa eli kiinteistön rajaa noudatellen. Poikkeuksena tästä yhdessäkohtaa kiinteistörajan sisäpuolelle kaivettu noin 5m leveä veneensäilytys"kolo". ELYn kanssa on kuitenkin matkanvarrella tullut näkemyseroa kahdesta asiasta. 1. Rantaviivan paikka, joka heidän mielestään on ollut heinikon ulkoreuna, kuitenkin tontin rajalle asti on jokakohdasta päässyt esim. soutuveneellä heinikon läpi ennen ruoppausta. Eli rantaviiva on ollut tontinraja. Tätä saattaa kuulemma selittää kartta perustana toiminut automaattikeilaus, joka on voinut tulkita heinikon vesirajaksi. 2. Yhteisvesialueen maan kaivaminen, joka on ymmärtääkseni madotonta koska vesijätö on lunastettu. Ovatko tätä tarkistaneet? Kohdan 1 tulkinnan mukaan myös massamäärä on täten ELY:n mielestä ylittynyt. En sitten tiedä mistä tämä koko homma on edes saanut alkunsa, ainakin naapurit ovat kaikki olleet tyytyväisiä? Lisäksi taidan olla ainokaisia jolla nämä asiat ovat olleet kokoajan kunnossa tässä lähiympäristössä. (Olen havainnut rakenteita vesijätöllä, sekä ruoppauksia kokonaan ilman lupaa.)

Ehkä työn pitkä kesto on herättänyt osaltaan huomiota? (Mökkitontiksi liiankin ison ja melko pitkän rantaviivan johdosta, sekä vähäinen liikenevä työaika omilta yrittäjän hommilta. Ole tehnyt kiinteistöllä myös paljon muita hommia)

No nyt kuitenkin ruoppaukselle on pyydetty hakemaan tätä pysyttämislupaa.

En nyt oikein tiedä tarvitaanko tässä vielä jotain lisätietoja, mutta annan niitä sitten tarvittaessa.

5. Muut tiedot

5.1. Muita asiaan liittyviä tietoja

Liitteet kartta tilasta ja ote yleiskaavasta on vähän harhaanjohtavia, koska ne on otettu työn ollessa kesken.

Niissä näkyy veteen tehty väliaikainen pato. Tähä jouduttiin silloisen lauhan talven / jäiden puutteen takia.

Osa ruoppauksesta jouduttiin tekemään kuivatyönä.

Nämä on kyllä selvitetty ELY:lle.

Toivoisinkin että voisimme olla tämän luvan käsittelyssä tarvittaessa myös puhelinyhteydessä.

Siinä yleensä selviää nopeasti asia vähän laajemmin ja varmistuu että ollaan yhteisymmärryksessä.

Myös osapuolien yhteinen käynti kohteessa voisi olla selventävä.

Näissä tietokenehommissa kun menee näillä taidoilla yleensä tuntitolkulla aikaa ja joskus aivan turhaan.

6. Liitteet

Liitteen nimi	Kuvaus	Lähde
Asemapiirros.pdf		Alkuperäinen asiointi
Kartta tilasta 609-432-9-21		Alkuperäinen asiointi
Koivu.pdf		
Ote yleiskaavasta.pdf		Alkuperäinen asiointi

7. Asioija

Asioijan etunimi

Kalle

Asioijan sukunimi

Jokinen

Asioijan valtuutustieto

Yksityishenkilö