

KONESAUMATUN VESIKATON KORJAUS:

NOUDATETAAN RT-85-1158 OHJEITA JA KATTOTURVATUOTTEIDEN ASENNUKSISSA RT 85-1132 OHJEITA.

ENNEN LAAJOIHIN PURKUIHIN RYHTYMISTÄ VESIKATOT ON DOKUMENTOITAVA JA MITATTAVA HUOLELLA.

VESIKATON NYKYISET PINTARAKENTEET JA YP ERISTEET PURETAAN. KANTAVAT YLÄPOHJALAAAT JA PALKISTOT SÄILYTETÄÄN (UUSIEN TARVITTAVALTA OSIN).

VESIKATE KONESAUMATTU, SINKITTU PELTIKATE, ALUSKATTEENA BITUMIHUOPA RAKENNETYYPIN MUKAAN. VESIKATON AIHEET, TORNIT, JALKARÄNNIT YM. TOTEUTETAAN NYKYISEN KATON MALLIN MUKAAN. VESIPELLITYSTEN NOSTO PYSTYPINTOJA VASTEN VÄHINTÄÄN 25-30CM.

KATTOIKKUNOIDEN ULKOIKKUNAT UUSITAA PELLITYKSIINEEN, YLÄPOHJAN SAVUNPOISTOLUUKUT UUSITAA, LUUKUT KAUKOLAUKAISTAVIA JA VARUSTETTU MURTOSUOJAKALTEREIN, KATTOVARUSTEET JA KATTOTURVATUOTTEET CE-HYVÄKSYTTYJÄ TUOTTEITA, VÄRI VESIKATTEEN MUKAAN.

PUUTAVARA C24

METALLIKIINIKKEET kzn/rst/hst

LÄPIVIENIT TIIVISTETÄÄN HUOLELLISESTI

HUOM! RAKENTEET TULEE SUOJATA RAKENNUSTYÖN AIKAISESTI SÄÄSUOJALLA NIIN, ETTEI RAKENTEISIIN TAI ALAPUOLISIIN TILOIHIN PÄÄSE YLIMÄÄRÄISTÄ KOSTEUTTA, SÄÄSUOJAUS VESIKATTOURAKKAAN KUULUVANA.

KATTOIKKUNAT JA VESIKATON LEIKKAUS KS. 926-001

ST SYÖKSYTORVI

SPL SAVUNPOISTOLUUKKU

SPI SAVUNPOISTOIKKUNA

KL KATTOLUUKKU

APT VESIKATON ALIPAINETULETIN

← LAPPEEN VIETTOSUUNTA

