

**KANNANOTTO SATASAIRAALAN INVAWC-TILOJEN ESTEETTÖMYYDESTÄ**

Porin vammaisneuvosto on saanut palautetta Satasairaalan invawc-tilojen esteettömyysongelmista. Haluamme muistuttaa, että esteettömyysongelmat voivat aiheuttaa todellisia vaaratilanteita vammaisille asiakkaille, ja tämän vuoksi ongelmat on tärkeää korjata mahdollisimman pikaisesti. Ehdotamme, että Satasairaala tarkastaisi kaikki tiloissaan olevat invawc:t ja korjaisi niiden puutteet nopealla aikataululla vaaratilanteiden välttämiseksi tulevaisuudessa.

Esimerkkeinä puutteista mm. TT-kuvantamisen lähellä olevawc- jossa on korkeat tukikahvat, joista toisessa pesuallas. Kyseisestä kahvasta ei pysty ottamaan tukea ollenkaan.

On syytä huomioida, että kaikki eivät pysty siirtymään pyörätuolista kumpaa kautta tahansa, joten molempien kahvojen on tärkeää olla tukevat ja kunnossa.

Sisätautien/tähystysyksikön invawc:tä käytetään ilmeisesti myös pyörätuolivarastona, joten siellä ei ole tilaa toimia.

Sama ongelma tukikahvojen kanssa kuin kuvantamisen invawc:n kanssa.

Lisäksi tila on liian ahdas yhtään suuremmalle pyörätuolille, vain pieni tuoli mahtuu ja sekin vain juuri ja juuri oven ja pytyn väliin.

Myös avustajan on tärkeää mahtua mukaan tilaan, jos henkilö apua wc:ssä tarvitsee.

Joissain wc-tiloissa on myös ainakin aiemmin ollut ongelmia pesuaineen/käsipaperien sijoittelussa.

On tärkeää, että pyörätuolista yltää paikallaan ollen niin vesihanaan, saippuaan kuin käsipaperiinkin, koska kaikilla ei kuitenkaan ole avustajaa mukana, joka tuolia työntäisi. Lisäksi on syytä tarkastaa, että hälytysnarut, joilla hoitajan saa kutsua, riippuvat vapaasti ja niihin yltää myös lattialta.

Yhteistyöstä tärkeän asian kanssa jo etukäteen kiittäen

Porin vammaisneuvosto